

Příprava pro Zápis z veřejné schůze Osadního Výboru Stolín a Mstětín

Konané dne 6. 3. 2019 v Hasičské zbrojnici ve Stolíně

Účast dle presenční listiny, zapsal Josef Vondra.

Předseda Osadního výboru Josef Vondra přivítal přítomné, zejména zástupce PÚ Náchod Ing. Kafku a zahájil jednání v 17.00 hodin.

Zástupci Pozemkového úřadu seznámí Osadní výbor s projektovou dokumentací na realizaci společných zařízení a to dvou komunikací - od Galčeku po Vršek a od truhlárny směrem do polí, dále s projektovou dokumentací na poldr Vrchy. Přítomní majitelé nemovitostí u plánovaného poldru se informovali na stavebně technické řešení. Připomínka, aby byl poldr přejezdny pro údržbu přilehlých pozemků nad i pod poldrem projektant zapracoval. Dále dotčené obyvatele zajímal plánovaný příjezd na staveniště. Projektant jej navrhuje po obecní polní cestě, která je vytyčena v katastru, avšak v terénu není fyzicky vyježděna. OV upozornil Ing. Kafku aby tato skutečnost byla zdůrazněna při zadání stavby. Příjezd obcí není možný ani žádoucí. Byla dotazována údržba poldru, například odklizení naplaveného zachyceného bahna. Ing. Kafka a Jiří Regner uvedli, že provoz zařízení, jejich údržbu zajišťuje následně město.

Ing. Kafka dále uvedl, že nyní bude zažádáno o vydání stavebních povolení a následně bude zažádáno o dotační prostředky. Dotační možnosti na výstavbu komunikací jsou v celé ČR zahlceny, avšak na vodohospodářské objekty jsou šance vysoké.

Kontrola úkolů z minulého volebního období

Poslední schůze Osadního výboru proběhla 30. 8. 2018 ze zápisu zůstalo nesplněno

- Instalace retardérů u čp. 72 a nad čp. 92

Instalace retardérů u čp. 72 a nad čp. 92 byla projednána OV s majiteli obou domků, dle požadavku místostarosty. Oba majitelé souhlasí. Jiří Regner uvedl, že tato záležitost byla již řešena v Dopravní komisi. Další projednání v orgánech města prověří. OV požaduje dořešit jejich umístění.

- Umístění stojanu na kola u hasičské zbrojnice

Nejsou nové informace o postupu řešení.

Nové body k projednání

- Chodník Retip SAAR

Před 4 roky pomohl OV vyřešit pozemky pro stavbu. V roce 2018 projednal OV za pomoci ODS situaci se zamítavým stanoviskem Správy silnic s radním kraje pro dopravu p. Červíčkem, bylo domluveno, že je nutno technicky vyřešit šířku budoucí komunikace. V únoru 2019 proběhla schůzka vedení města se Správou silnic, dle informací od starosty bude v průběhu roku vybrán projektant pro rozšíření komunikace, který upřesní podmínky pro projekt chodníku. Město poté dokončí projekt chodníku, úprava PD je součástí rozpočtu 2019. Na základě připomínek majitelů domů byla městem oslovena společnost ČEZ, Distribuce a.s., která připraví projekt rekonstrukce sítě – přesun vrchního vedení z domů do chodníku. Tato akce proběhne nejdříve v roce 2021. Z technického hlediska musí obě akce proběhnout současně. U této akce bude OV sledovat vývoj úpravy projektu chodníku podle požadavků Správy silnic, které by mělo být dokončeno v roce 2019.

- **Zaštěrkování pozemku u Izomatu podél komunikace III třídy**

Protože není předpoklad, že výstavba chodníku bude zahájena do roku 2021, možná 2022, doporučuje OV provizorně zaštěrkovat část pozemku od Izomatu po čp. 78 a před plotem u čp. 76. Jednalo by se o levné provizorní řešení a lidé by alespoň nemuseli chodit po cestě. Toto řešení by zlepšilo bezpečnost v této dopravně zatížené části a sloužilo by odhadem po dobu 3-4 let. Jiří Šenk upozornil, že by se mělo u tohoto postupu také vyřešit oplocení u Izomatu a příkop u propustku se musí zachovat. Je připraven jednat s městem o navrženém postupu.

- **Vodorovné značení křižovatka Retip**

Návrh občanů na provedení vodorovného značení v křižovatce u Retipu. Tím jak ulice ze Stolína není rovnoběžná na ulici na Kostelec řada řidičů najíždí do protisměru a ztěžují odbočování od Olešnice do Stolína a od SAAR do Kostelce. V roce 2018 i jedna dopravní nehoda. Podobně byla vyřešena křižovatka na 1/14 na Zábrodí a Horní Radechovou a náměstí.

- **Pamětní kámen Dobrošov**

Na Jiráskově chatě na Dobrošově je poškozený základní kámen od obce Stolín.



Stolín byl do roku 1950 samostatnou obcí, kdy proběhlo jeho sloučení s Červeným Kostelcem.

Byl kontaktován pan Tomáš Cvejn, kameník z Vysokova a požádán o návrh způsobu opravy. Dle jeho názoru je povrch pískovce již zcela zničen a navrhuje jeho plošné odsekání do hloubky 50 mm a výměnu za nový kámen z materiálu „Božanovský pískovec“ o rozměru 360 * 530 * 50 mm s vytesaným nápisem v rámečku. Návrh materiálu i grafickou podobu rámečku pan Cvejn zvolil podle ostatních základních kamenů umístěných v podezdívce chaty. Cena je dle nabídky ve výši 3. 200,- Kč s DPH.

Návrh podoby nového základního kamene a způsob opravy je zkontrolován s vedení KČT, kteří jsou majiteli chaty. Dle jejich stanoviska s návrhem souhlasí.

Žádáme město o odsouhlasení nabídky a vystavení objednávky městem panu Cvejnovi.

- **Světlo mezi čp. 49 a čp.74**

Světlo svítí přímo na dům čp. 74, na křižovatce u truhlárny je stín, bylo by vhodnější provést otočení.

- **Propadlý asfalt po opravě u čp. 33**

Po opravě poruchy vodovodu je propadlý nový asfalt. Je třeba reklamovat provedení.

- **Kostky náves**

U haltyře doporučujeme vyplnit kostky cementem hasiči je vyplachují při sání vody, zásyp štěrkem je nedostatečný.

- **Projednávání záměry prodeje pozemků ve Stolíně a na Mstětíně**

OV by se podle manuálu měl vyjadřovat k záměrům prodeje. Navrhujeme zasílat na e-mailové adresy data k navrženým záměrům. Každý by se tak mohl vyjádřit a byl by informován. Pokud by se našel sporný případ není problém se sejít a vše prodiskutovat.

- **Přístřešek zastávka**

Od pracovníků města máme info, že by se měl vyměňovat přístřešek na zastávce, s OV tuto výměnu nikdo neprojednal. Pokud Správa silnic připravuje rekonstrukci vozovky, případně i kruhové křižovatky, bylo by vhodné navrhnout u rekonstrukce komunikace i výstavbu zálivu a tím by byla i nová poloha přístřešku. OV se shodl, že přístřešek je nyní technicky a provozně dostatečný. V současné době zbytečná investice, víme o důležitějších akcích ve Stolíně a Mstětíně.

- **Posprejované sloupy NN**

V lednu vandal posprejoval sloupy NN od zbrojnice směrem dolů. Je třeba všimnout si okolí a ihned nahlásit na MP.

- **Počet poruch vodovodu na komunikaci k výpočetce**

Na této komunikaci se vyskytují opakované poruchy vodovodu. OV upozorňoval při výstavbě nových komunikací na toto nebezpečí. Vedení města odmítlo rekonstrukci. Silnice je po rekonstrukci včetně podkladních vrstev. Nyní je v úseku u výpočetky už po pár metrech záplatována. Jde o zničenou investici města, jak konstrukce vozovky, tak povrchu. Doporučujeme tuto situaci řešit opravou vodovodu a novým povrchem v celé šíři.



- Sečení polních cest

Polní cesty z návse na Vršek a dále ke Lhotě a pod SAAR na Stolín jsou občany využívány. Navrhujeme alespoň 2 x ročně provést sečení.




- Nástěnky

Nástěnka na budově hasičské zbrojnice je dožitá, navrhujeme její výměnu – je třeba větší formát, nástěnka je využívána i hasiči. Jedná se vlastně o hasičskou nástěnku, úřední byla v průchodu na hřiště u garáže a před cca deseti lety byla demontována, s tím že než bude osazena nová úřední bude se využívat hasičská. Dále by bylo vhodné umístit úřední nástěnku i na Mstětín. Kdysi byl argument, že je to zbytečné, protože si mstětíňáci mohou info vyhledat při nákupu v obchodě. Toto už ale neplatí.

- Rekonstrukce komunikací Mstětín

Správa komunikací vypracovala návrh oprav komunikací a byla podána žádost o dotaci. Jedná se o: Olešnice ke Žďáru 300 tis, na Mstětín k výpočetce 600 tis, Stolín na Mstětín návse 1. 451 tis., propojka na Mstětíně 382 tis, Mstětín k Bašom 1. 691 tis. Celkem se jedná o náklad 4. 410 tis.




V případě nepřidělení dotace doporučujeme realizovat tyto opravy z obecních prostředků. Jedná se o dlouhodobě zanedbané a neopravované komunikace, které jsou řešeny záplatováním propadlých míst. Nesouhlasíme se situací, kdy byla oprava těchto komunikací zařazena do akčního plánu města pouze v případě přidělení dotace. Jedná se o páteřní komunikace převážně pro občany Mstětína a pro Osadní výbor jsou jejich opravy prioritou. OV bude prosazovat průběžné zařazení oprav do rozpočtu města.

Ing. Šteger upozornil i na špatný stav krajnic u nově opravené komunikace. Dochází tak k rozlamování nových asfaltů. OV doporučuje řešit při výstavbě i krajnice, případně je průběžně doplňovat.

- **Rekonstrukce komunikací Stolín**

Po dokončené opravě komunikací po výstavbě splaškových komunikací zbývá ve Stolíně opravit tyto komunikace – od Jehovistů k čp. 81, z návse k čp. 10, od Pešíků k čp. 26 a nad sponkárnou od čp. 22 k čp. 69. Požadujeme vypracovat technický a finanční návrh podobně jako u cest na Mstětíně, zařadit do zásobníků oprav a postupně realizovat.



- **Kontrola a oprava hydrantů**

Hasiči upozorňují na špatný stav hydrantů. OV navrhuje provést kontrolu a opravu ze strany Vody ČK.

- **Úklid odhrnuté hlíny u komunikací**

OV upozorňuje na shrnutou hlínu podél komunikací převážně na Mstětíně po zimní údržbě. Bude nutný její odvoz.

- **Oprava haltýře na Mstětíně**

OV upozorňuje na špatný stav haltýře na cestě k řece, žádáme o prověření majitele. V případě majetku města o opravu.

- **Dosypaní komunikací Stolín**

Ov upozorňuje na potřebu dosypaní komunikací obrusem po zimě a to od Pešíků k čp. 26 (poldru) a od Jehovistů po čp. 81

Předseda Osadního výboru Josef Vondra poděkoval za účast a jednání v 18.45 ukončil.

Prezenční listina

z jednání Osadního výboru dne 6.3.2019 v HASICOVCE ZBOJNICI

[illegible]